

鸟瞰图对比

调整前：



调整后：



调整内容：

- 1、取消S10、S11、S12商业屋面钢结构及铝板造型；
- 2、增加小区大门造型。

透视图 (S10、S11、S12#楼人视角)

调整前:




调整后:



调整内容:


- 1、取消屋面钢结构及铝板造型;
- 2、线条材料由铝板替换为EPS线条;

小区大门效果图



小区大门补充建筑图纸



16-小区大门平面图:



16-小区大门平面图:


[illegible]

小区大门立面图:




S10#楼调整对比

调整前:




调整后:



调整内容:

室外台阶进行优化; 无面积变化。




调整内容:


- 1、取消屋面钢结构及铝板造型;
- 2、立面材料灰色铝板替换为灰色EPS线条, 石材替换为仿石涂料。

S11#楼调整对比

调整前:





调整后:



调整内容:

室外台阶进行优化; 无面积变化。




调整内容:


- 1、取消屋面钢结构及铝板造型;
- 2、立面材料灰色铝板替换为灰色EPS线条, 石材替换为仿石涂料。

S12#楼调整对比

调整前:



调整后:



调整内容：
室外台阶进行优化；无面积变化。



调整内容：

- 1、取消屋面钢结构及铝板造型；
- 2、立面材料灰色铝板替换为灰色EPS线条，石材替换为仿石涂料。